




Sanierung ESS-Süd & LBS-Nord



Antrag auf Gewährung eines Zuschusses



Fenstersanierung

- ❑ Originalzustand aus den 1980ern Ersatzbeschläge sind nicht mehr lieferbar





Fassadensanierung

- ❑ Originalzustand aus den 1960ern ungedämmte Fassaden





Dachsanierung

- ❑ Originalzustand aus den 1960ern ungedämmte Decken und Dächer



Sanierung ESS-Süd und LBS- Nord



Sanierungskonzept

- ❑ Erneuerung der Fenster (3-Scheiben Verglasung, Rahmenverbreiterung für Vollwärmeschutz)
- ❑ Erneuerung des Sonnenschutzes (Direkt auf Fensterrahmen, somit weniger anfällig für Windböen). Konzentriertes Arbeiten ohne unnötige Aufheizung der Klassenräume wird somit ermöglicht.
- ❑ Vollwärmeschutz (Wärmebrücken wie z.B. ungedämmte Betonpfeiler werden eliminiert)
- ❑ Fassade wird fungizid eingestellt
- ❑ Dachdämmung und neue Dacheindeckung
- ❑ Außenliegende Dachrinnen (bessere Revision)

